

Н Рекомендации по обслуживанию


Фрезы

Инструкция по регулировке

для фрез Hollfelder-Gühring с регулировкой эксцентриком


- Прихват ослабить и тщательно очистить посадочное место. Отверстие для эксцентрикового болта после очистки посадочного места, смазать монтажной пастой E 5162 (на медной или графитной основе).

Высокоточное посадочное место для зажима режущие пластины




- Установить в посадочное место новую режущую пластину.

Эксцентриковый болт для регулировки режущей пластины с точностью до мкм



При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы паз в корпусе пластины заходил в эксцентриковый болт в посадочном месте.



- Слегка затянуть прихват ключом Torx и затем жестко затянуть с необходимым моментом. Для этого необходим динамометрический ключ, а также головки Torx, которые вы найдете на стр. 31.



Ключ для регулировки (Шестигранный ключ) для вращения винта эксцентрика

- С помощью поставляемого регулировочного ключа (шестигранника), режущие пластины можно выставить друг относительно друга и / или выставить на определенный размер размер. Система регулировки допускает плавную настройку размера. Рекомендуется выставлять режущие кромки „на растяжение“. Это означает, что все пластины необходимо сначала установить на максимальный продольный размер и от этой точки выставлять их относительно друг друга и/или на нужный размер.

- Обратите внимание на то, что перемещение происходит всегда только в одном направлении! Если требуемый размер больше или меньше, то необходимо повернуть эксцентриковый болт еще раз на полный оборот.

6. Дозатяжка прихвата больше не требуется!!

Теперь инструмент готов к работе.

Указание по безопасности: для соблюдения требований по ТБ, фрезу при повреждении необходимо отправить для проверки изготовителю! Должны использоваться только оригинальные детали!

Моменты затяжки для крепежных элементов

Инструмент	Система крепления	Момент затяжки (Нсм)	Torx
H 3108	E 4265	70	Tx 6
H 6120	E 4119	140	Tx 8