RT 100 VA

Solid carbide

DIN 6537 L | RT 100 VA | 5xD | R | m7

Order no. = Guhring no. + code no.

	HA	HE
Guhring no.	**8511**	**8611**
P		
M	●	●
K		
N		
S	●	●
H		
Surface finish	TiAlN nanoA	TiAlN nanoA
Discount group	121	121

$t_{max} = l_2\text{-}1{,}5 \times d_1$



Code	d1	d1	d2	l1	l2	l3	Availability	
no.	mm	inch	mm	mm	mm	mm		
9,000	9.000		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,100	9.100		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,130	9.130	23/64	10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,200	9.200		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,250	9.250		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,300	9.300		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,400	9.400		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,500	9.500		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,520	9.520	3/8	10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,600	9.600		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,700	9.700		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,800	9.800		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,900	9.900		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
9,920	9.920	25/64	10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
10,000	10.000		10.000	103.000	61.000	40.000	●	●
10,100	10.100		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
10,200	10.200		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
10,300	10.300		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
10,320	10.320	13/32	12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
10,400	10.400		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
10,500	10.500		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
10,600	10.600		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
10,700	10.700		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
10,800	10.800		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
10,900	10.900		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,000	11.000		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,100	11.100		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,110	11.110	7/16	12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,200	11.200		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,300	11.300		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,400	11.400		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,500	11.500		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,600	11.600		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,700	11.700		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,800	11.800		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,900	11.900		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
11,910	11.910	15/32	12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
12,000	12.000		12.000	118.000	71.000	45.000	●	●
12,200	12.200		14.000	124.000	77.000	45.000	●	●

Pictograms see page 14

guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru