

HSK-A	HSK-C	HSK-E
<b>4618</b> HMC 3000, стр. 16 <b>4299</b> с увеличенным усилием зажима, стр. 17 <b>4296</b> с радиальной регулировкой длины, стр. 19	<b>4267</b> с увеличенным усилием зажима, стр. 20 <b>4295</b> с радиальной регулировкой длины, стр. 21	
<b>4726</b> TSG 3000, стр. 36 <b>4736</b> , стр. 37 <b>4755</b> GÜHROJET, стр. 40	<b>4758</b> , стр. 41	<b>4737</b> , стр. 42
<b>4300</b> , стр. 75		
<b>4232</b> GÜHROJET Weldon, стр. 98 <b>4329</b> Weldon, стр. 99 <b>4334</b> Whistle-Notch, стр. 100	<b>4333</b> Whistle-Notch, стр. 101	
<b>4346</b> GÜHROJET, стр. 118		
<b>4304</b> , стр. 107 <b>4324</b> с уплотнением, стр. 108	<b>4303</b> , стр. 109 <b>4323</b> с уплотнением, стр. 110	<b>4397</b> , стр. 111
<b>4298</b> MMS-Synchro-патрон, ручн.смена инстр., стр. 85 <b>4330</b> 1-канальный synchro-патрон автом. смена инстр., стр. 85 <b>4341</b> 2-канальный synchro-патрон автом. смена инстр., стр. 86 <b>4327</b> synchro-патрон с ИК, стр. 88 <b>4328</b> Быстросменный резьбовой патрон с ИК, стр. 92 * <b>4326</b> Synchro-патрон, цил.хвостовик с ИК, стр. 88 * <b>4340</b> Быстросменный резьб. патрон без ИК, стр. 91 * <b>4342</b> Быстросменный резьб. патрон с ИК, стр. 92	* <b>4326</b> Synchro-патрон, цил.хвостовик с ИК, стр. 88 * <b>4340</b> Быстросменный резьбовой патрон без ИК, стр. 91 * <b>4342</b> Быстросменный резьбовой патрон с ИК, стр. 92	