



Автоматическая смена
инструментаСистемы крепления для шпинделей с
центральной тягой


Применяются на обрабатывающих центрах, фрезерных и токарных станках

Поставщики:
Ott
Röhrl (лиц. Gühring)
Berg (лиц. Gühring)

Поставщик: Ortlieb
(лиц. Gühring)




Сегментная цанга с тягой



Хвостовик DIN 69893 часть
1 Форма А (с центральной
втулкой подвода СОЖ)


Непосредственное
крепление в шпинделе

Применяются на автоматических линиях, приспособлениях, приборах настройки (напр., в сверлильных), в многошпиндельных сверлильных головках

Крепление в базовых оправках
(примеры)



Применяются на обрабатывающих центрах, фрезерных и токарных станках

Удлинитель



Применение на станках с конусом SK

Базовые оправки SK



СИСТЕМА
POWER-CLAMP

