


Фрезы

Настройка пластин с микронной точностью посредством

Регулирование эксцентриковым винтом



высокоточное посадочное место пластины




прочный хват

Винт-эксцентрик

Зона перемещения

Режущая пластина

Направление перемещения



Инструкция по регулировке
Страница 30