

**Система минимального смазывания MMS****Для 1- и 2-канальных MMS систем****Артикул № Обозначение**

4209	HSK-A MMS-Гидропластовые патроны
4210	HSK-A MMS-Гидропластовые патроны
4310	Цанги для MMS
4330	MMS синхрорезьбовые патроны
4350	HSK-A переходники (удлинители) с функцией MMS
4735	MMS HSK-A термopatры
4741	MMS HSK-A термopatры
4919	MMS установочные винты для продольной регулировки
4924	MMS втулка для подвода СОЖ
4939	MMS втулка для отвода СОЖ HSK-A
4940	MMS втулка для подвода СОЖ HSK-A (вставка)
4941	Винт для продольной регулировки
4948	Монтажный переходник
4972	Монтажный переходник

Гидропластовые патроны**Артикул № Обозначение**

4038	Прибор контроля усилия зажима Senso3000
4099	Ключ для замены цанги
4213	Гидропластовые патроны SK DIN с увеличенным усилием зажима
4221	Гидропластовые патроны MAS/BT с увеличенным усилием зажима
4267	Гидропластовые патроны HSK-C с увеличенным усилием зажима
4295	Гидропластовые патроны HSK-C
4296	Гидропластовые патроны HSK-A с рад. винтом настройки вылета инструмента
4299	Гидропластовые патроны HSK-A с увеличенным усилием зажима
4313	Гидропластовые патроны SK DIN69871
4315	Базовая оправка - переходник SK/HSK с кольцом настройки вылета инструмента
4316	Базовая оправка - переходник HSK с кольцом настройки вылета инструмента
4319	Базовая оправка - переходник SK/HSK с кольцом настройки вылета инструмента
4321	Гидропластовые патроны MAS/BT
4367	Гидропластовые патроны HSK-C
4368	Цанга для гидропластового патрона без периферийного подвода СОЖ
4369	Цанга для гидропластового патрона без периферийного подвода СОЖ
4395	Гидропластовые патроны HSK-C с радиальной настройкой вылета инструмента
4396	Гидропластовые патроны HSK-A с радиальной настройкой вылета инструмента
4399	Гидропластовые патроны HSK-A
4900	Установочный винт
4919	Установочный винт для системы минимального смазывания MMS
4992	Переходные кольца
4993	Комплект переходников

GM 300